


Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Рекомендуемый порядок сборки

А – закрепить гвоздями поз.6 пластиковые опоры поз.7 на нижней кромке боков.

Б –для установки регулируемых опор поз.9 забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.

В – установить монтажные планки поз.18,22 на боках шкафа прорезью или стрелкой к фасаду.

Г – установить выдвижную штангу поз.30 (А–308), направление движения к фасаду.

Д – установить штангодержатели поз.32 (А–307).

Е – забить шканты поз.5 в отверстия на торцах деталей.

Ж – вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 в отверстия 10 мм. топа и боков шкафа.

И,Л – собрать каркас согласно схемы, вставить и затянуть эксцентрики поз. 1

К – для А–300 вкрутить конфирматы поз.4

М – вставить заднюю стенку в пазы вместе с соединительным профилем. Закрепить гвоздями к горизонтальным щитам, и шурупами 3,5 х 25 через уголки (поз.35) в следующем порядке: по два уголка к бокам в нижней части шкафа (см. схему сборки) и два уголка к верхней крышке.

О – установить заглушки поз.10,11.

Р – закрепить петли поз.16,20, навесить двери.

С – установить ручки поз.13. Отверстия под ручки рекомендуется досверливать при навешенных дверях, избегая сколов со стороны выхода сверла.

Т – вставить полкодержатели поз.29 и вложить полки.

Ф – установить штангу поз.31 (А–307).

Х – закрепить подвески поз.49 шурупами 4х40 (А–300).

Ц – уголок 80 х 30 предназначен для крепления шкафа А –308 к стене, в случае варианта отдельностоящего шкафа.

Для удобства сборки и крепления изделия пункты "И,К,Л" допускается выполнять поэтапно.

* Для шкафов
* * Для стеклянных дверей

Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.

Поз	Шкаф		А–30 0	А–302	А–304	А–305	А–306	А–310	А–311 А–317 А–318	А–321	А–307	А–308
1	Эксцентрик 15/19 (В)	Высота 15 мм.		8	8	8	12	12	8	12	12	12
2	Дюбель быстрого монтажа			8	8	8	12	12	8	12	12	12
3	Стяжка корпусная								2			
4	Конфирмат 7 х 50		8									
5	Шкант 8 х 35		8	8	8	8	12	12	4	12	12	12
6	Гвоздь 2 х 25			6	6	6	12	12	8	12	12	12
9	Опора регулируемая с муфтой			4	4	4	4	4		4	4	4
10	Заглушка эксцентрика			8	8	8	12	12	8	12	12	12
11	Заглушка конфирмата		8									
13	Ручка скоба			2 *	2 *	1 *	2 *	2+2**	2*	1+1**	2	1
14	Винт М4х22			4 *	4*	2 *	4 *	4		2	4	2
15	Винт М4х8							4**		2 **		
16	Петля вкладная ДСП (В)			4 *	4 *	2 *	6 *	4	4*	2	6	3
18	Монтажная планка D3–2			4 *	4 *	2 *	6 *	4	4*	2	6	3
19	Шуруп 4х16 потай			8 *	8 *	4 *	12*	8	8*	4	18	6
20	Петля под стекло							4**		2 **		
21	Шуруп 2,5х8							8**		4 **		
22	Монтажная планка D–1,5							4**		2 **		
29	Полкодержатель			4	8	8	12	12		12		
30	Выдвижная штанга											1
31	Штанга										1	
32	Штангодержатель										2	
35	Уголок пластмассовый					6	6	6	4	6	6	6
46	Шуруп 4х16 сфера											6
47	Шуруп 4х40 потай		4									
48	Шуруп 3,5х25 потай					6	6	6	4	6	6	6
49	Подвеска стеллажа		2									
50	Уголок 80 х 30											1